

## Схема разметки

---



Расстановка пружинных узлов Сила:

Минимальное количество устанавливаемых узлов не менее двух штук на деталь по её свободным концам.

В зависимости от увеличения длины детали количество устанавливаемых Пружинных узлов увеличивается, как показано на примере.








Рис. 1




Рис. 2