


Схема обвязки аэрационной колонны, компрессора и эл. реле потока с имп. водосчетчиком.



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
БериФильтр.рф
ГИПЕРМАРКЕТ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ВОДЫ

АЭРАЦИОННАЯ КОЛОННА

необходимо приобрести тройник 1" ВР, далее подключится к нипелю 1" НР входа и выхода оголовка и переход на водосчетчик 3/4" с гайками НР